

使用上の注意



環境対応特殊洗剤

PURE MAPLE O

液性：アルカリ性
主成分：非イオン系、界面活性剤

用途：建物全体の油汚れ・換気扇及びフードの油汚れ
床・アルミサッシ洗剤
ビニールクロス・柱・家具についた手垢

使用方法：噴霧器（スプレー）又は化学繊維100%の刷毛で塗布し、〈獣毛の混じった刷毛不可〉約5分後に水洗い又は布ウエスで拭き取る。
水性の洗剤なので、揮発すると成分が無くなります。
洗剤できれいになった箇所に、保護剤及び光触媒サガンコートを施工することで、防汚・抗菌・抗カビ・抗ウイルス・消臭効果を加え快適な生活空間を作る事が出来ます。

使用上の注意

- 吸引・飲用不可。本品は飲めません。
- 他の液剤と絶対に混ぜないで下さい。また、用途以外に使用しないで下さい。
- 作業中は換気をよくして保護メガネ、防毒マスク及びゴム又はビニール手袋を着用して下さい。
- 衣類に付着すると脱色の恐れがあります。
- 使用容器は塩ビ等プラスチック容器を使用して下さい。
- 使用済みの汚れた洗剤の再利用は避けて下さい。
- 使用後は必ず密栓し、直射日光を避け常温にて子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 本品の性質上**1年以内**に使用して下さい。（本製品に製造年月日記載）

応急処置

■目に入った場合

直ちに清浄な水で15分間洗眼した後、速やかに医師の診断を受ける。

■飲み込んだ場合

無理に吐き出さず、卵や牛乳を飲んで、速やかに医師の診断を受ける。

■吸引した場合

不快感を覚えたら換気の良い場所に移り、鼻をかみ、うがいをする。

状況により医師の診断を受ける。

■皮膚に付着した場合

速やかに石鹸とぬるま湯で付着部分を良く洗う。外観に変化があるか痛みが続く場合は医師の診断を受ける。

販売元

〒733-0035

広島県広島市西区南観音7丁目14番20号



株式会社 栗本

TEL 082-293-8500 FAX 082-295-8231

URL <http://kurimoto-gr.co.jp>

製造元

株式会社 テムスケミカル

取扱店

〒098-1701

北海道紋別郡雄武町字北雄武319番地の28



有限会社 大輪興業

TEL 0158-84-3222 FAX 0158-84-3669

E-mail info@owakohgyou.co.jp

URL <http://www.owakohgyou.co.jp>

作業手順

あらかじめ本製品を目立たない所でテストをし、確認した上で作業にかかって下さい。

※希釈の仕方

例：本製品100ccに対して水を100cc足すと2倍希釈。200ccの水を足すと3倍希釈。
必ず、容量に合ったプラスチック容器を使用して下さい。

●外壁についた油汚れ

- ①ゴム手袋等を着用し、作業に掛かって下さい。
- ②油の付いた部分に水をかけて下さい。（お湯を使えば、より効果的です）
- ③②の作業の後すぐにPURE MAPLE O液を原液もしくは水で2～3倍に希釈した液を噴霧器（スプレー）や化学繊維100%の刷毛（獣毛の混じった刷毛不可）、ローラ等で壁面全体にまんべんなく塗布して下さい。
- ④約5分程度放置後、軽くブラッシングしながら水洗いして下さい。
※汚れが酷い場合は、洗浄機（圧力25キロ程度）を使用すると良いです。1回で汚れが落ちきらない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。

●ビニールクロス・柱・家具についた手垢・アルミサッシの汚れ

- ①ゴム手袋等を着用し、作業に掛かって下さい。
- ②床面をマスキング等で養生して下さい。
- ③PURE MAPLE O液を原液もしくは水で2～3倍に希釈した液を噴霧器（スプレー）や化学繊維100%の刷毛（獣毛の混じった刷毛不可）、ローラ等で手垢汚れの部分に塗布して下さい。
- ④汚れが落ちたら布ウエス等で拭き取って下さい。

●換気扇及びフード

- ①ゴム手袋等を着用し、作業に掛かって下さい。
- ②フィルターやフィン等取り外せるものは外して下さい。
- ③モーターやスイッチ等の電気部分にはマスキング等で養生して下さい。
- ④PURE MAPLE O液を原液もしくは水で2～3倍に希釈した液を噴霧器（スプレー）や化学繊維100%の刷毛（獣毛の混じった刷毛不可）、ローラ等で塗布して下さい。
- ⑤外した部品はPURE MAPLE O液を原液もしくは水で2～3倍に希釈した液に漬けておいて下さい。
- ⑥約5分程度放置後、ウエスや雑巾で拭き取って下さい。漬けておいた部品は水で洗い流し、頑固な汚れは軽くブラッシングしながら水洗いして下さい。

●空調（エアコン）

- ①ゴム手袋・保護メガネ等を着用し、作業に掛かって下さい。
- ②電源を抜き、カバー・エアコンフィルタ・ローターを取り外して下さい。
- ③空調機器に専用養生を取り付け、スイッチや基盤等の電気部分にはマスキング等で養生して下さい。
- ④噴霧器にてPURE MAPLE O液を原液もしくは水で2～3倍に希釈した液を、熱交換機と裏側の送風口にまんべんなく塗布して下さい。
- ⑤約5分程度放置した後、洗浄機（圧力25キロ程度）で十分にすすぎ洗い流して下さい。
- ⑥外したカバー等はPURE MAPLE O液を原液もしくは水で2～3倍に希釈した液に5分～10分程度漬けておいて下さい。
- ⑦漬け置きしたカバー等をブラッシングしながら、水ですすぎ洗いをして下さい。
- ⑧養生を外し、本体及びカバー等に付いた水を乾いたタオル等で拭き取って下さい。
- ⑨外したカバーを取り付けて下さい。

●床の汚れ

- ①ワックス等の床面保護処理を確認して下さい。（保護材使用の場合は使用不可）
- ②ゴム手袋・保護メガネ等を着用し、作業に掛かって下さい。
- ③PURE MAPLE O液を原液もしくは水で2～3倍に希釈した液を、噴霧器またはモップで塗布して下さい。
- ④約5分程度放置後、ブラッシングをし、汚れが落ちたら拭き取って下さい。
※汚れが酷い場合は、ポリッシャーを使うと効果的です。